PERCUSSÃO (SPT)			LAVAGEM POR TEMPO cm/min.	INFILTRAÇÃO ENSAIO		PROFUNDIDADE (m)			DESCRIÇÃO DO MATERIAL	REVESTIMENTO
30cm INICIAIS 30cm FINAIS **GOLPES/30cm**	GOLPES 30 cm			TESTE Nº	ABSORÇÃO K= cm/seg	GRÁFICA	MUDANÇA DE CAMADA	CONVENÇÕES GRÁFICAS		
10 20 30 40	INICIAIS	FINAIS								
	**10**	**12**				0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00	0,60		Silte arenoso, medianamente compacto, amarelo com pedrisco **Fim da Perfuração** Impenetrável à Percussão (Rocha) Lavagem por tempo 0,56 m a 0,60 m 1ª leitura para 10 minutos = 02 cm 2ª leitura para 10 minutos = 02 cm 3ª leitura para 10 minutos = 00 cm Foi adotado a sistemática do "pé de Galinha" para confirmação da profundidade do poço de sondagem 	NX

LOCALIZAÇÃO:

RODOVIA:	TRECHO:	SUBTRECHO:	SONDAGEM N.º
			SP-02

COORDENADAS:	COTA BOCA	NÍVEL D´ÁGUA	OPERADOR:	DATA:
8954969,2037; 654798,8048			SANDRO	24-11-2021 à 24-11-2021

OBRA: SANEAMENTO BÁSICO

LOCAL: CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA - ALAGOAS

PERFIL DE SONDAGEM

CTP CONTERPA CONTROLE DE TRANSPLANTAÇÃO E PAISAGISMO

ENCIBRA