

PERCUSSÃO (SPT)		LAVAGEM POR TEMPO cm/min.	INFILTRAÇÃO ENSAIO		PROFUNDIDADE (m)			DESCRIÇÃO DO MATERIAL	REVESTIMENTO
--- 30cm INICIAIS --- 30cm FINAIS GOLPES/30cm	GOLPES 30 cm		TESTE N°	ABSORÇÃO K= cm/seg	GRÁFICA	MUDANÇA DE CAMADA	CONVENÇÕES GRÁFICAS		
	INICIAIS	FINAIS							
	18	27			0,00			Silte arenoso, medianamente compacto à compacto, amarelo com pedrisco Fim da Perfuração Impenetrável à Percussão (Rocha) Lavagem por tempo 0,75 m a 0,80 m 1ª leitura para 10 minutos = 03 cm 2ª leitura para 10 minutos = 02 cm 3ª leitura para 10 minutos = 00 cm	NX
Foi adotado a sistemática do "pé de Galinha" para confirmação da profundidade do poço de sondagem									
LOCALIZAÇÃO:									
RODOVIA:	TRECHO:				SUBTRECHO:		SONDAGEM N.º		
								SP-01	
COORDENADAS:			COTA BOCA	NÍVEL D'ÁGUA	OPERADOR:		DATA:		
8954984,2165; 654801,8375					SANDRO		24-11-2021 à 24-11-2021		
OBRA: SANEAMENTO BÁSICO					PERFIL DE SONDAGEM				
LOCAL: CANDUNDA - SENADOR RUI PALMEIRA - ALAGOAS							ENCIBRA		